

# 南投縣 108 年度坪頂國小執行交通安全教育評鑑

## 7-2 坪頂國小 106 學年度第一學期校外教學車輛安全檢查

南投縣草屯鎮坪頂國小戶外教學車輛安全檢查表

檢查日期：106 年 10 月 17 日

|        |              |                                                                                                            |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 車輛基本資料 | 車輛資料         | 編號一                                                                                                        |
|        | 車號           | 025-WZ                                                                                                     |
|        | 出廠年份         | 103 年 2 月                                                                                                  |
|        | 廠牌           |                                                                                                            |
|        | 座位數（含駕駛及服務員） | 45 位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符                                                           |
|        | 已行駛里程        | 287734 公里                                                                                                  |
|        | 合格定檢紀錄       | 下次定檢日期：107 年 2 月 26 日                                                                                      |
|        | 強制汽車責任保險     | 保險證號碼：051817KC60011207<br>有效期限：107 年 4 月 19 日                                                              |
|        | 其他附加保險       |                                                                                                            |
| 車輛安全資料 | 安全門          | <input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟<br><input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚                 |
|        | 安全門通道        | <input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板<br><input checked="" type="checkbox"/> 淨寬 32 公分以上           |
|        | 滅火器          | <input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具<br><input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：109 年 3 月 9 日 |
|        | 車窗擊破器        | <input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯<br><input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用          |
|        | 駕駛室上方最前方座椅   | <input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上<br><input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板          |
|        | 行李廂          | <input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪                                                               |
|        | 輪胎胎紋         | <input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度 1.6 公釐以上<br><input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落             |
|        | 檢查人員簽章：      |                         |
|        | 車主代表簽章：      |                         |

出車前務請依上表檢查、填具（請參考說明及附圖），必要時並請事先逃生演練。

1. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。
2. 如有疑義事項，請逕向各地公路監理單位洽詢或下載檢查表件（網址 [www.thb.gov.tw](http://www.thb.gov.tw) 或免付費電話 0800-066158 轉車輛管理課）。

# 南投縣 108 年度坪頂國小執行交通安全教育評鑑

## 7-2 坪頂國小 107 學年度第一學期校外教學車輛安全檢查

南投縣草屯鎮坪頂國小戶外教學車輛安全檢查表

檢查日期：107 年 4 月 17 日

|         |              |                                                                                                           |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 車輛基本資料  | 車輛資料         | 編號一                                                                                                       |
|         | 車號           | KAC-206                                                                                                   |
|         | 出廠年份         | 2017 年 5 月                                                                                                |
|         | 廠牌           | 順泰                                                                                                        |
|         | 座位數（含駕駛及服務員） | 45 位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符                                                          |
|         | 已行駛里程        | 8704 公里                                                                                                   |
|         | 合格定檢紀錄       | 下次定檢日期：108 年 2 月 27 日                                                                                     |
|         | 強制汽車責任保險     | 保險證號碼：650118KCY0062546<br>有效期限：108 年 2 月 26 日                                                             |
| 車輛安全資料  | 其他附加保險       | 東亞 88-07003250-1                                                                                          |
|         | 安全門          | <input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟<br><input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚                           |
|         | 安全門通道        | <input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板<br><input checked="" type="checkbox"/> 淨寬 32 公分以上          |
|         | 滅火器          | <input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具<br><input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：107 年 12 月 日 |
|         | 車窗擊破器        | <input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯<br><input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用         |
|         | 駕駛室上方最前方座椅   | <input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上<br><input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板         |
|         | 行李廂          | <input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪                                                              |
|         | 輪胎胎紋         | <input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度 1.6 公釐以上<br><input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落            |
| 檢查人員簽章： |              | 教師葉簡健國                                                                                                    |
| 車主代表簽章： |              | 李枝文                                                                                                       |

出車前務請依上表檢查、填具（請參考說明及附圖），必要時並請事先逃生演練。

1. 為保障行車安全，檢查發現有不合格情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。
2. 如有疑義事項，請逕向各地公路監理單位洽詢或下載檢查表件（網址 [www.thb.gov.tw](http://www.thb.gov.tw) 或免付費電話 0800-066158 轉車輛管理課）。